




△12	ECO-1301-0813 근거 설계변경	YM.K	CSH	HSK	'13.01.11
△11	ECO-1202-368 근거 설계변경	CKY	CSH	HSK	'12.02.22
△10	ECO-1110-166 근거 도면 재작성 (R/COVER LOCK부 높이 증대 및 CLIP 체결부 강도 보강)	SSH	JYS	HSK	'11.10.28
△9	설계사양변경(ECO10105-253) 근거 도면 재작성 (SUB CLIP 이물 방지 설 변경)	SJK	JYS	HSK	'11.05.23
△8	설계사양변경(S090354) 근거 도면 재작성 (BRACKET 장착부 형상변경)	BJG	_____	_____	'09.12.09
△7	설계사양변경(S090116) 근거 도면 재작성 (SUB CLIP LOCK부 형상변경)	BJG	_____	_____	'09.05.09
△6	설계사양변경(S080218) 근거 도면 재작성 (LOCK부 형상변경)	KMH	_____	_____	'08.09.01
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE

5	설계사양변경(S080002)근거 도면 재작성	KDJ	HEM	원	'08.01.04
4	설계사양변경(S070165)근거 도면 재작성 (SUB CLIP LOCK부 형상변경)	KBS	원	원	'07.07.21
3	설계사양변경통보서(S060214)에 의거 도면 재작성 (SUB CLIP LOCK부 형상변경)	LDG	원	원	'06.07.21
2	설계사양변경통보서(060131)에 의거 도면 재작성 (REAR COVER LOCK부 형상변경)	LDG	원	원	'06.05.01
1	설계사양변경통보서(060099)에 의거 도면 재작성 (형상변경 및 화살표 생성)	LDG	원	원	'06.03.21
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE
DR.	KYM 05.04.18	CHK.			
CHK.	04/09	APP.			